

Стекло

Энергосбережение от производства до эксплуатации

Glass

Energy saving from production to operation

Сергей Секин

Союз Стекольных Предприятий

Sergey Sekin

Glass Union











Насосы постепенно снижают атмосферное давление, создавая вакуумную среду



буферные камеры


Производство стекла с покрытиями

Coatings on glass



Отражение солнечного тепла и препятствие теплопередаче


Reflecting solar heat and preventing heat transfer



80%


окна -
это стекло

of the window
is glass



Снижение теплопотерь здания от 10% за счет использования энергосберегающих технологий в остеклении

Reducing heat loss in the building by 10% or more through the use of energy-saving technologies in glazing



На основе исследования glassunion.ru \ based on glassunion.ru search



Использование солнцезащитного остекления также помогает создавать комфортный микроклимат и экономить средства на кондиционировании




Westend61 GmbH / Alamy Stock Photo

The use of solar-control glazing also helps to create a comfortable microclimate and save money on air conditioning

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТИПИЧНОГО ФЛОАТ СТЕКЛА

RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF TYPICAL FLOAT GLASS


■ Песок sand ■ Сода soda ■ Известь lime ■ Доломит dolomite ■ другое other



СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТИПИЧНОГО ФЛОАТ СТЕКЛА

RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF TYPICAL FLOAT GLASS

■ Песок sand ■ Сода soda ■ Известь lime ■ Доломит dolomite ■ другое other





Каждые 10% стеклобоя в сырье

Every 10% of glass cullet in the raw material

Ø Меньше потребления энергии на плавление сырья на 2..3%

Reduce energy consumption for melting raw materials by 2...3%


Ø Снижают выбросы CO2 на 7%

Reduce CO2 emissions by 7%





Доля стеклобоя в шихте
Share of cullet in the raw materials



Завтра?
Tomorrow?



Ограничения в увеличении доли стеклобоя (в теории до 37%):

Limitations in increasing the fraction of glass breakage (in theory up to 37%):

- Увеличение количества дефектов
- Increase quantity of defects

- Не стабильное качество стекла
- Unstable quality of glass


Стеклобой бывает разный

Different types of glass cullet





Качественный стеклобой – это основная проблема

High-quality glass cullet is a major problem



Стратегии обеспечения материала (ресурсо-) эффективности: жизненный цикл продукции

Material (resource-) efficiency strategies in product life cycles



Фазы жизненного цикла

- Производственная фаза
- Эксплуатационная фаза
- Фаза после выработки ресурса

Стратегии материалаэффективности

- ▲ Стратегии повышения эффективности путем увеличения
- ▼ Стратегии повышения эффективности путем уменьшения

Life-cycle phases:

- Production phase
- Use phase
- End-of-life phase

Material flows:

- Increase with increased efficiency (blue arrow)
- Decrease with increased efficiency (orange arrow)

